19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift ₀₀ DE 3151173 A1

(5) Int. Cl. 3: G 05 B 19/18



P 31 51 173.2 (21) Aktenzeichen: 23. 12. 81 ② Anmeldetag:

14. 7.83 (3) Offenlegungstag:

(71) Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

72 Erfinder:

Weser, Arnold, Dipl.Ing., 8520 Erlangen, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(4) Verfahren zur Steuerung einer Werkzeugmaschine nach einer vorgegebenen Bahnkurve

·2·

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München

10

30

Unser Zeichen VPA 81 P 3 2 1 6 DE

5 Verfahren zur Steuerung einer Werkzeugmaschine für Drehbearbeitung nach einer vorgegebenen Bahnkurve

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Werkzeugmaschine für Drehbearbeitung nach einer vorgegebenen Bahnkurve mit einer Polarkoordinaten verarbeitenden Steuereinheit.

Werkzeugmaschinensteuerungen für die Drehbearbeitung arbeiten im allgemeinen wegen der einfacheren Programmierbarkeit mit Polarkoordinaten. In manchen Fällen wäre es 15 aber zweckmäßig, z.B. auf einer Drehbank auch nicht rotationssymmetrische Gegenstände zu bearbeiten, um ein Umspannen auf eine andere Werkzeugmaschine zu vermeiden. Wenn man beispielsweise bei einer Drehbank den Drehstahl 20 durch einen Fräser ersetzt, so kann man damit auch beliebig geformte Flächen bearbeiten. Dazu ist es erforderlich, daß die Lage des Fräsers während der Umdrehung des Werkstücks verändert wird, d.h. daß im Polarkoordinatensystem der Radius vom Drehwinkel abhängt. Diese Abhängigkeit stößt jédoch bei der Programmierung im Polarkoordi-25 natensystem auf erhebliche Schwierigkeiten, so daß nicht rotationssymmetrische Werkstücke bisher stets mit Werkzeugmaschinensteuerungen bearbeitet wurden, die im kartesischen Koordinatensystem arbeiten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren der eingangs genannten Art so auszugestalten, daß auch nicht rotationssymmetrische Bahnkurven einfach eingegeben werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß Bahnkurven mit im Polarkoordinatensystem winkelabhängigem Radius in einem kartesischen, fest auf ein Werkstück bezogenen Koordinatensystem vorgegeben werden, dessen Ursprung mit dem Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems übereinstimmt und daß die kartesischen Koordinaten in einem Koordinatenwandler in Polarkoordinaten umgewandelt werden, die der Steuereinheit zugeführt werden.

10 Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 4 näher erläutert.

Figur 1 zeigt schematisch ein Werkstück W, das z.B. auf einer Drehbank mit der Drehachse M bearbeitet werden soll. 15 Die Bahnkurve der Werkstückoberfläche wird in Polarkoordinaten vorgegeben, d.h. für jeden Punkt wird ein Winkel Ø und ein Radius R eingegeben. Diese Eingabe ist sehr einfach, solange das Werkstück W eine rotationssymmetrische Oberfläche besitzt, d.h. der Radius R vom 20 Winkel Ø unabhängig ist. Im dargestellten Beispiel weist das Werkstück W jedoch zwischen den Punkten P_{Λ} und P_{E} keinen Kreisumfang, sondern eine Kreissehne B auf. Ein derartiges Werkstück kann auf einer Drehbank bearbeitet werden, wenn man den üblicherweise vorhandenen Drehstahl durch einen rotierenden Fräser Fr ersetzt, der in seiner X-Lage der gewünschten Bahnkurve entsprechend geführt wird. Der nicht rotationssymmetrische Teil B der Bahnkurve zwischen den Punkten P_A und P_E ist jedoch im Polarkoordinatensystem nur sehr schwierig vorzugeben. Einfacher wäre 30 eine Vorgabe in einem kartesischen, fest auf das Werkstück W bezogenen, also mit diesem rotierenden kartesi-

Die Vorgabe der Bahnkurve B wird mit den kartesischen Koordinaten x_N , y_N ausgeführt, wobei der Abstand zweier benachbarter Punkte P_N , P_{N-1} durch das Produkt aus der Arbeitsgeschwindigkeit des Werkzeugs und der Taktzeit

schen Koordinatensystem.

VPA 81 P 3 2 1 6 DE

des Steuerungssystems gegeben ist. Die Bahnkurve B kann eine beliebige Form aufweisen und wird auf üblichem Weg durch Interpolation der X- und Y-Koordinaten gewonnen.

Die durch Interpolation ermittelten X- und Y-Werte können nach folgenden Gleichungen in Polarkoordinaten umgewandelt werden:

$$R_{N} = \sqrt{x_{N}^{2} + y_{N}^{2}}$$

$$\phi_{N} = \arctan(y_{N}/x_{N})$$

10

20

Dabei stimmt der Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems mit dem Ursprung des kartesischen Koordinatensystems überein. Die Polarkoordinaten R_N , \emptyset_N sind fest auf das Werkstück bezogen. Die Einstellung der R-Koordinate geschieht nun wie üblich durch Verschiebung des Werkzeugs, beispielsweise eines Fräsers Fr. Die Einstellung der \emptyset -Koordinate erfolgt jedoch nicht mit dem Werkzeug, sondern durch Drehung des Werkstücks um den Winkel \emptyset . Damit kann also jede beliebige Bahnkurve auf einer Werkzeugmaschine für Drehbearbeitung, bei der das Werkzeug nur in einer Richtung verschiebbar ist, realisiert werden.

Ein Blockschaltbild für den Aufbau der Steuerung ist in Figur 3 dargestellt. Aus den angegebenen Werten x, y werden mit dem Interpolationsbaustein I die Bahnpunkte X_N, Y_N gewonnen. Ein Transformationsbaustein T wandelt diese Koordinaten entsprechend den angegebenen Gleichungen in die Wert R_N, Ø_N sowie die Differenzwerte Δ Ø, Δ R um.

Diese Werte werden als Sollwerte einem Summierer S zugeführt, der diese mit den mit einem Meßsystem M erfaßten Istwerten vergleicht. Die Regelabweichung wird der Lageregeleinrichtung L zugeführt, die die X-Position des Werkzeugs sowie die Winkellage Ø des Werkstücks steuert.

VPA 81 P 3 2 1 6 DE

Figur 4 zeigt schließlich ein Beispiel für die hardwaremäßige Realisierung des Transformationsbausteins T. Die kartesischen Koordinaten \mathbf{x}_{N} , \mathbf{y}_{N} werden entsprechend den angegebenen Gleichungen jeweils einem Quadrierer 1 bzw. 5 2 sowie einem Dividierglied 3 zugeführt. Die beiden Quadrierer 1 und 2 sind mit den Eingängen eines Summierers 4 verbunden, dessen Ausgang ein Radizierer 5 nachgeschaltet ist. Am Ausgang des Radizierers 5 steht die gewünschte Koordinate R_{M} an. Dem Dividierer 3 ist ein Funktionsgeber 6 nachgeschaltet, der den arc tg des Ausgangssignals des Dividierers 3 bildet. Der Funktionsgeber 6 kann beispielsweise mit einem PROM realisiert werden, in dem die entsprechenden Funktionswerte abgespeichert sind. Am Ausgang des Funktionsgebers 6 steht die gewünschte Ø-Koordinate an. Die Umrechnung der X-, Y-Werte in die R, Ø-Werte kann natürlich ebenso software-mäßig erfolgen.


- 4 Figuren
- 1 Patentanspruch

VPA 81 P 3 2 1 6 DE

Patentanspruch


1. Verfahren zur Steuerung einer Werkzeugmaschine für Drehbearbeitung nach einer vorgegebenen Bahnkurve mit einer Polarkoordinaten verarbeitenden Steuereinheit, dad urch gekennzeichnet, daß Bahnkurven mit im Polarkoordinatensystem winkelabhängigem Radius (R) in einem kartesischen, fest auf ein Werkstück bezogenen Koordinatensystem vorgegeben werden, dessen Ursprung mit dem Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems übereinstimmt, und daß die kartesischen Koordinaten in einem Koordinatenwandler in Polarkoordinaten umgewandelt werden, die der Steuereinheit zugeführt werden.

81 P 3 2 1 6 DE



·7.

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag: 31 51 173 G 05 B 19/18 23. Dezember 1981 14. Juli 1983






FIG 2